

# 原発における事故、故障

§1 12/24/80

原発の安全を特徴するものは、大量の放射能と、崩壊熱の存在である。  
 この放射能と崩壊熱の存在が、原発の危険性、困難性の根拠となる。  
 原発の危険性、困難性を避けるため、多重障壁、深層防護の考え方が設計上から  
 必要と主張される。LWR、TMI事故も、これらの所望を欠き、発生した。  
 また、中小事故も相次ぎ発生している。このため、原発のLWR、中小事故も含め、  
 事故一般についても考えなければならない。

§2. 多重障壁と深層防護

多重障壁とは、

UO<sub>2</sub>燃料棒 - 被覆管 - 圧力容器、用いた1次回路 - 蒸気発生機 により、

放射能の環境への漏れを防止するという考えである。

LWR、燃料棒自体の破損(漏水)、1次回路の破損が日常的に見られる。

事故の分類	原子炉の型	事故をおこした原子力発電所	発生日月	事故の概要
燃料集合体等に関する事故 (1970~1978)	PWR	美浜1号	1973. 4 1974. 2	燃料棒2本が、合わせて1.7mにわたり折損。4年近くも隠しつづけ、1976.12月に通産省が、ついに認める。燃料棒が破損。
		美浜2号	1973.12 1975. 5 1977. 3	燃料集合体16体に曲がり現象。6体にピンホール。燃料集合体8体に曲がり現象。燃料集合体3体にピンホール。
		高浜1号	1976. 3 1977. 2 1977. 3 1979. 1	燃料集合体7体に曲がり現象。支持格子の一部が欠落。燃料集合体3体にピンホール。燃料装荷作業中、所定の位置に装荷させず、燃料集合体をたおす(公表されず。)
		高浜2号	1976.11	燃料集合体1体にピンホール。
		伊方1号	1976.10	燃料装荷ミスで燃料集合体が曲がる。
		大飯1号	1977.10 1978. 8	グリッドが弱くなっていたため燃料棒に曲がりが見つかると。90%出力の試運転中、事故。燃料集合体3体に損傷発見される。(公表されていない。)
		大飯2号	1978. 8	燃料棒193本の内、16本に変形が見つかると。(公表されず。)
		BWR	敦賀	1971. 5 1972. 9 1973. 6 1974. 5 1977. 6
福島1-1号	1971. 9 1972. 9 1973. 4		燃料集合体8体にピンホール。19体にピンホール。38体にピンホール、損傷多し。	

オミダシ

深層防護とは ① 信頼度の高し、設計、運転、保守をして(事故を起さぬように)、  
 ② オミダシ(事故を起さぬ) 多重な安全系を設計し、③ オミダシ(事故を起さぬ) 想定事故の評価により、大丈夫と確認する、と云うことである。  
 以上、現実の中小事故の発生は、①、②が日常的に骨が折れることとを示し、  
 TMI事故は、11とE簡単に①②が交差した。③と併せて示している。  
 特に③は必要のときに機能せず、③の評価の獨善性(事故障がい等から、  
 ③と併せて事故は想定を適当として選りかかると)と明らかにすることである。

事故のクラス分類


原子力施設想定事故の分類 (WASH1250より)

クラスの番号	事故の内容	例
1	軽微な事故	少量の漏れ 格納容器の <sup>小</sup> 漏洩
2	格納容器外への種々の少量放出	漏れ 漏洩と配管破損
3	放射性廃棄物系の故障	装置の故障 重大な機能不良または人的誤操作
4	放射能の一次系への放出	定常運転中の燃料破損 変量が予想変動範囲をこえる過渡
5	放射能の二次系への放出	クラス4および熱交換器の漏洩
6	格納容器内での燃料交換時の事故	燃料集合体の落下 重量物が燃料の上に落下 機械の機能不良または輸送管の冷却喪失
7	格納容器外の使用済燃料の事故	燃料集合体の落下 重量物が燃料の上に落下 遮蔽キャスクの落下—キャスクの冷却喪失、 敷地内で輸送事故
8	安全解析報告書の設計基準評価 (Design-basis evaluation) で考えられている事故の原因となる事象	反応度の過渡 一次系配管の破断 流量の減少—蒸気系の破壊
9	Class 8 よりも重大な一連の仮想事故	通常装備され維持されている種々の防壁 (Barriers) がつぎつぎと故障する。

クラス1 から クラス9 まで分類された。クラス8が想定事故で、クラス9が  
 想定を適当事故として選りかかるとの事である。基準にはクラス8と、それ以下で分けられた

5. 事故対策から見た事故.

- 拌器の使用条件は、高濃、高圧、高速流体への振動、高熱時等、9場が長期向連続使用に耐えられる設計、非常に厳しい。
- 拌器の早日の交換も、保守、修理の困難性を考慮する。
- 各拌器は、通常時の機械的状態等には対応できているが急激な変化に対応できず事故を予測性の対策とすべきである。



この図の(f)が有効であることは、事故全体の無数に存在する中で、(f)設計のもの、すなわち事故に与える影響は、

(a) の例.

- 大鉄-2 ECCS 作動事故 (1979. 7. 14)  
2次冷却水の異音発生による。(弁は27%開放)

原因

「ECCSが作動し、...」 「...異常を発生した」  
 「この事故の発生、10ヶ月前の...の設計上の欠陥による」

- 高鉄-2 1次冷却水漏れ (1979. 11. 3)  
流量測定用枝管の栓が異音発生による。

180t 480t 流出。

- 大鉄-1, 視察性が入浴中 (1979. 9. 29)  
弁の操作ミス、緊急停止による。

原因

「余の人為ミス、しかしそれは...」 「...」  
 「作業員の初歩的ミスが原因...」 「...」

- 伊方-1, 制御棒挿入事故。  
設計ミス、5ヶ月前の検査段階で発見されたが、実際に挿入した時に気づいた。

原因「...」 「...」 「...」

事故の起るに始り、起るまで、余り考慮がなされたことが原因で起る。起る事故と同様の事故に与える対策は、より厳格な事故の対策を講ずるべきである。

