

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	西面		
説明	外観		
撮影日		2023/1/25	



		No	2
工種			
場所	北面		
説明	外観		
撮影日		2023/1/25	



		No	3
工種			
場所	北東面		
説明	外観		
撮影日		2023/1/25	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	A工区X1-X4間		
説明	梁架け		
撮影日			
2023/1/25			



		No	2
工種			
場所	A工区X4-X6間		
説明	梁架け		
撮影日			
2023/1/25			



		No	3
工種			
場所	B工区X6-X9間		
説明	梁架け		
撮影日			
2023/1/25			



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	1階 廊下1		
説明	壁塗装		
撮影日		2023/1/24	



		No	2
工種			
場所	1階 廊下2		
説明	壁ボード貼り パテ処理		
撮影日		2023/1/24	



		No	3
工種			
場所	1階 研究炉部室		
説明	耐火間仕切ボード貼り		
撮影日		2023/1/24	



		No	4
工種			
場所	B1階 階段室1		
説明	鉄骨階段建込		
撮影日		2023/1/24	



		No	5
工種			
場所	B1階 実験室9		
説明	天井下地組		
撮影日		2023/1/24	



		No	6
工種			
場所	B1階 女子更衣室		
説明	壁パテ処理		
撮影日		2023/1/24	



ライフライン（基幹・環境整備）
工事（進捗）記録写真



写真説明：第二研究棟前状況

令和 5 年 1 月 10 日 撮影



写真説明：原子炉棟前状況

令和 5 年 1 月 9 日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）
工事（進捗）記録写真



写真説明：共同溝内 給水配管状況

令和 5 年 1 月 10 日 撮影



写真説明：1月 基幹工事 CA棟露出配管状況

令和 5 年 1 月 9 日 撮影

基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事
工事進捗状況写真



⑳工区

アスファルト舗装復旧

R5.1.26



①工区

アスファルト舗装復旧

R5.1.26



門扉枠設置

R5.1.27

工事名	京都大学(熊取) 基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等) 工事
施設名	京都大学(熊取)
内容	スタンプレス門扉 検定
撮影日	2023年 1月 27日
請負者	池田建設株式会社



門扉基礎生コン打設

R5.1.30



フェンス基礎生コン打設

二次製品据付不可

R5.1.30



生コンクリート試験

R5.1.30

【基幹・環境整備（実験排水処理設備等）工事】

工事（進捗）記録写真



写真説明：第二研究棟前 掘削状況

令和 5 年 1 月 29 日 撮影



写真説明：第二研究棟前 測量状況

令和 5 年 1 月 25 日 撮影