

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真


		No	1
工種			
場所	西面		
説明	外観		
撮影日		2023/2/21	



		No	2
工種			
場所	北面		
説明	外観		
撮影日		2023/2/21	



		No	3
工種			
場所	北東面		
説明	外観		
撮影日		2023/2/21	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	A工区 X1-X6		
説明	解体状況		
撮影日		2023/2/21	



		No	2
工種			
場所	B工区 X6-X9		
説明	PH打設後		
撮影日		2023/2/21	



		No	3
工種			
場所	B工区 X6-X9		
説明	PH打設後		
撮影日		2023/2/21	



ライフライン（基幹・環境整備）
工事（進捗）記録写真



写真説明：共同溝内 配管状況

令和 5 年 2月 1日 撮影



写真説明 共同溝内 配管状況

令和 5 年 2月 1日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：使用済燃料室 配線ルート構築

令和 5 年 2 月 17 日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：中央観測所 配線状況

令和 5 年 2 月 17 日 撮影

基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事 工事進捗状況写真



⑩工区

基礎据付状況

R5.2.16



⑪工区

基礎据付状況

R5.2.16



⑪工区

鋼管杭設置状況

R5.2.17

【基幹・環境整備（実験排水処理設備等）工事】

工事（進捗）記録写真



写真説明：第二研究棟前 掘削状況

令和 5 年 2 月 5 日 撮影



写真説明：第二研究棟前 測量状況

令和 5 年 2 月 5 日 撮影