

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	外観		
説明	第一ゲート		
撮影日		2023/7/26	



		No	2
工種			
場所	外観		
説明	第一ゲート		
撮影日		2023/7/26	



		No	3
工種			
場所	外観		
説明	第一ゲート		
撮影日		2023/7/26	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	10
工種			
場所	外観		
説明	東面		
撮影日		2023/7/26	



		No	11
工種			
場所	外観		
説明	東面		
撮影日		2023/7/26	



		No	12
工種			
場所			
説明			

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

	No	1
工種		
場所		
説明	全景	
撮影日	2023/7/26	



	No	2
工種		
場所		
説明	全景	
撮影日	2023/7/26	



	No	3
工種		
場所		
説明		

基幹・環境整備（放射線施設防犯設備等）工事



⑥工区

パネル設置作業状況

R5.7.20



⑥工区

仮設フェンス撤去作業状況

R5.7.20



①ステンレス格子門扉

基礎型枠組立

R5.7.20



①鉄格子門扉

撤去作業状況

R5.7.21



②ステンレス格子門扉

基礎生コン打設状況

R5.7.21



③メッシュフェンス門扉

基礎設置状況

R5.7.21



⑤工区

パネル設置作業状況

R5.7.23



⑦メッシュフェンス門扉

土間コンクリート
鉄筋金網設置状況

R5.7.23



⑧ステンレス格子門扉

基礎脱枠完了

工事名	京都大学 施設 維持・管理費 (建築関係施設維持管理費) 工事
施設名	京都大学西校
内容	⑤ 工区 パネル設置作業状況
撮影日	2023年7月23日
撮影者	池田建設株式会社

工事名	京都大学 施設 維持・管理費 (建築関係施設維持管理費) 工事
施設名	京都大学西校
内容	⑦ メッシュフェンス門扉 土間コンクリート 鉄筋金網設置
撮影日	2023年7月23日
撮影者	池田建設株式会社

工事名	京都大学 施設 維持・管理費 (建築関係施設維持管理費) 工事
施設名	京都大学西校
内容	⑧ ステンレス格子門扉 基礎脱枠完了
撮影日	2023年7月23日
撮影者	池田建設株式会社



㊦メッシュフェンス門扉

門柱設置状況

R5.7.24



㊦ステンレス格子門扉

地先境界ブロック設置完了

R5.7.24



㊦工区

パネル設置作業状況

R5.7.24

基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事

工事記録写真



写真説明：貯留槽



中和槽

工事記録写真



写真説明：露出配管



露出配管

工事記録写真



写真説明: C工区 PH5 モニタ盤



A工区 排水ポンプ盤

工事記録写真



写真説明：A工区 PH8 排水・モニタ盤



工事記録写真




写真説明 : B工区 PH1 モニタ盤



B工区 PH2 モニタ盤

工事記録写真




写真説明 : B工区 PH3 モニタ盤



B工区 PH4 モニタ盤

工事記録写真



工事件名	京都大学(熊取)基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事
工事場所	変電所
配管状況	
柳生設備株式会社	

写真説明：警報盤



工事件名	京都大学(熊取)基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事
工事場所	施設系倉庫2周辺
照明器具取付	
柳生設備株式会社	

C工区 中和槽 外灯

工事記録写真



工事件名	京都大学(熊取)基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事
工事場所	施設系倉庫2周辺
照明器具取付	
柳生設備株式会社	

写真説明：施設系倉庫 外灯



工事件名	京都大学(熊取)基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事
工事場所	B工区
共同溝内 実験排水 施工状況	
柳生設備株式会社	

B工区 共同溝配管

工事記録写真



写真説明：監視盤



制御盤

工事（進捗）記録写真



写真説明：A工区



A工区

工事（進捗）記録写真



写真説明：B工区



B工区

工事（進捗）記録写真



写真説明：C工区



C工区