

汚染拡大防止のための、
ホース先端の持ち上げ手帳

- ① ホース先端のジョイントに
ゴム栓をする
- ② ホース先端をビニル袋
で巻きビニルテープで
固定し、口を閉じる
- ③ 大型・SUS製バットを
置き、ホースのジョイント部
をその中に入れる
- ④ ホース先端を持ち、
階段を上がり、
170cmより高い位置に
ロープで固定し、
ジョイント部を
巻き

