

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	第二研究棟		
説明	全景写真		
	A工区		
	スラブ配筋		
	B工区		
	型枠加工 内部壁建込		
撮影日		2022/10/26	



		No	2
工種			
場所	第二研究棟		
説明	全景写真		
	A工区		
	スラブ配筋		
	B工区		
	型枠加工 内部壁建込		
撮影日		2022/10/26	



		No	3
工種			
場所	第二研究棟		
説明	全景写真		
	A工区		
	スラブ配筋		
	B工区		
	型枠加工 内部壁建込		
撮影日		2022/10/26	



ライフライン工事(基幹・環境整備)

工事(進捗)記録写真



写真説明：工作棟 ガス埋設配管施工の状況

令和 4 年 10月 11日 撮影



写真説明：第一研究棟 給水埋設配管施工の状況

令和 4 年 10月 14日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：臨界集合体実験棟 電灯盤No. 2設置状況 令和 4 年 10月 8日 撮影



写真説明：臨界集合体実験棟 変圧器 (1φ 3001VA) 設置状況 令和 4 年 10月 8日 撮影