

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	西面		
説明	外観		
撮影日		2022/11/22	



		No	2
工種			
場所	北面		
説明	外観		
撮影日		2022/11/22	



		No	3
工種			
場所	東面		
説明	外観		
撮影日		2022/11/22	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	第二研究棟		
説明	全景写真		
撮影日		2022/11/22	



		No	2
工種			
場所	第二研究棟		
説明	全景写真		
撮影日		2022/11/22	



		No	3
工種			
場所	第二研究棟		
説明	全景写真		
撮影日		2022/11/22	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	B1階		
説明	通路部		
撮影日		2022/11/22	



		No	2
工種			
場所	B1階		
説明	通路部		
撮影日		2022/11/22	



		No	3
工種			
場所	B1階		
説明	通路部		
撮影日		2022/11/22	




ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：消火配管 施工状況 CA棟下共同溝

令和 4 年 11月 4日 撮影



写真説明：第一研究棟 消火配管 施工状況

令和 4 年 11月 14日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：臨界集合体実験棟 放送設備調査

令和 4 年 11 月 7 日 撮影



写真説明：原子炉棟 原子力監視設備調査

令和 4 年 11 月 28 日 撮影