

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

	No	1
工種		
場所	外観	
説明	西面	
撮影日	2023/3/29	



	No	2
工種		
場所	外観	
説明	北面	
撮影日	2023/3/29	



	No	3
工種		
場所	外観	
説明	北東面	
撮影日	2023/3/29	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	4
工 種			
場 所	外 観		
説 明	南面		
	撮影日		
		2023/3/29	



		No	5
工種			
場所	外觀		
説明	南面		
	撮影日		
		2023/3/29	

[illegible]


京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	全景		
	B工区		
説明	シート防水完了		
	設備配管		
	撮影日		
	2023/3/29		



	No	2	
工種			
場所	全景 B工区		
説	シート防水		
		撮影日	
		2023/3/29	

[illegible]

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真


		No	1
工	種		
場	所	内部B1階 オープンスペース	
説	明		



		No	2
工	種		
場	所	内部B1階 廊下1	
説	明		




		No	3
工	種		
場	所	内部B1階 階段2	
説	明		



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	4
工 種			
場 所	1階 オープンスペース		
説 明			
	撮影日		
2023/3/29			

[illegible]

	No	6
工種		
場所	1階 放射線管理部室	
説明		
	撮影日	
2023/3/29		



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	7
工	種		
場	所	2階	
説	明	管理サーバー室	
		OAフロア完了	
		2023/3/29	




		No	8
工	種		
場	所	2階	
説	明	オープンラボ2	
		床シート張完了	
		2023/3/29	



		No	9
工	種		
場	所	2階	
説	明	研究室9	
		天井ジプトーン完了	
		2023/3/29	



		No	10
工	種		
場	所	3階	
		階段2	
説	明	踏み面コンパネ貼り	
撮影日		2023/3/29	



		No	11
工	種		
場	所	3階	
		研究室18	
説	明	壁塗装	
撮影日		2023/3/29	



		No	12
工	種		
場	所	3階	
		オープンラボ9	
説	明	壁塗装	
撮影日		2023/3/29	



ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：原子力監視設備監視機器搬入

令和 5 年 3月 7日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：廃棄物処理棟原子力監視設備切替

令和 5 年 3月 29日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：トレーサー棟屋外消火栓 既設撤去 掘削状況

令和 5 年3月 7日 撮影



写真説明 トレーサー棟屋外消火栓 更新完了

令和 5 年 3月 9日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：Ca棟西面 消火配管施工状況

令和 5 年 3月 6日 撮影



写真説明 Ca棟 消火水槽設置

令和 5 年 3月 23日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：第二研究棟前 掘削状況

令和 5 年 3 月 5 日 撮影



写真説明：第二研究棟前 配管敷設状況

令和 5 年 3 月 12 日 撮影

基幹・環境整備（放射線施設防犯設備等）工事

工事（進捗）記録写真



写真説明：⑫工区フェンス・基礎撤去（ゴルフ場隣接）

令和 5年 3月 3日 撮影



写真説明：⑫工区鋼管杭設置状況（ゴルフ場隣接）

令和 5年3月 3 日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明:⑫工区鋼管杭設置状況

令和 5年 3月 7日 撮影



写真説明:⑩工区パネル取付状況

令和 5年 3月 7日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：⑪工区パネル取付状況

令和 5年3月 8日 撮影



写真説明⑫工区基礎撤去状況（ゴルフ場隣接）

令和 5年 3月14日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：⑫工区鋼管杭設置状況（ゴルフ場隣接）

令和 5年3月 16日 撮影



写真説明：⑬工区基礎ブロック据付作業状況

令和 5年 3月 20日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：⑬工区フェンス・基礎撤去（粒子線腫瘍学研究所附近）

令和 5年3月25 日 撮影



写真説明：⑬工区基礎ブロック据付状況（粒子線腫瘍学研究所附近）

令和 5年 3月 29日 撮影

【基幹・環境整備（実験排水処理設備等）工事】

工事（進捗）記録写真



写真説明：第二研究棟前 枳設置

令和 5 年 3 月 22日 撮影



写真説明：第二研究棟前 配管敷設状況

令和 5 年 3 月 31日 撮影