


【第二研究棟新営その他工事】 第二研究棟竣工写真




001 B1階オープンスペース



002 B1階実験室1(生化学実験室)



003 1階オープンスペース・廊下



004 1階オープンスペース




005 1階中央管理室・RI管理室



006 1階安全管理本部(緊急現地対策本部)



007 2階EVホール・階段1



008 2階廊下



009 2階リフレッシュルーム(II-217)



010 2階リフレッシュルーム(II-217)



011 2階研究室(II-213-2)



012 2階研究室(II-213-2)



013 3階研究室(II-307-2)



014 3階研究室(II-307-2)



015 3階研究室(II-318-1)



016 3階研究室(II-318-1)



017 3階研究室(II-318-2)



018 3階研究室(II-318-2)



019 2階男子トイレ



020 2階女子トイレ



021 2階女子トイレ



022 1階多目的トイレ



023 屋上



024 屋上



025 屋上



026 屋上



027 屋上

基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等) 工事
【工事進捗状況写真】



⑭工区

基礎ブロック設置作業状況

R5.5.24



⑭工区

L形側溝歩道側不陸整正
砕石敷均し作業状況

R5.5.25



⑭工区

L形側溝歩道側不陸整正
砕石敷均し作業状況

R5.5.25



⑫工区

防草マット復旧作業状況

R5.5.25



⑬工区

ネットフェンス撤去作業状況

R5.5.25



⑭工区

支柱・基礎撤去作業状況

R5.5.25



⑮工区

防草マット一時撤去作業状況

R5.5.29



⑮工区

支柱・基礎撤去作業状況

R5.5.29



⑮工区

支柱・基礎撤去作業状況

R5.5.29



⑱工区

支柱・基礎撤去作業状況

R5.5.29



鉄・コンガラ仕訳作業

コンガラ小割作業状況

R5.5.29



材料搬入

基礎ブロック32ヶ

R5.5.29



材料搬入

支柱・パネル搬入

R5.5.29



⑫工区

建柱作業状況

R5.5.29




⑫工区

建柱作業状況

R5.5.29

【基幹・環境整備（実験排水処理設備等）工事】

工事（進捗）記録写真



写真説明：貯留槽基礎コン打設

令和 5 年 5 月 5日 撮影



C工区埋設配管

令和 5 年 5 月 26日 撮影