

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	西面		
説明	外観		
撮影日		2023/9/26	



		No	2
工種			
場所	渡廊下		
説明	外観		
撮影日		2023/9/26	



		No	3
工種			
場所	第一ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/9/26	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	4
工種			
場所	第二ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/9/26	



		No	5
工種			
場所	第三ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/9/26	



		No	6
工種			
場所	東面		
説明	外観		
撮影日		2023/9/26	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種	塗装工事		
場所	渡り廊下		
説明	壁塗装		
撮影日		2023/9/26	



		No	2
工種	金属工事 軽鉄工事		
場所	1階		
説明	壁軽鉄下地		
撮影日		2023/9/26	



		No	3
工種	金属製建具工事		
場所	1階		
説明	LD取付		
撮影日		2023/9/26	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	4
工種	外構型枠工事		
場所	第一研究棟 南西部		
説明	スロープ型枠		
撮影日		2023/9/26	



		No	5
工種	外構工事		
場所	第二研究棟西側		
説明	インターロッキング前 砕石敷		
撮影日		2023/9/26	



		No	6
工種	外構工事		
場所	第二研究棟 北側		
説明	U字溝据付		
撮影日		2023/9/26	

