

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工	種	内装工事 床仕上げ	
場	所	1階	
説	明	状況写真 床シート貼り	
		2023/11/28	



		No	2
工 種	内装工事 床仕上げ		
場 所	1階		
説	状況写真 床シート貼り		
		撮影日	
	2023/11/28		

[illegible]

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	4
工 種	金属工事		
	軽鉄工事		
場 所	2階		
説 明	状況写真		
	天井下地組		
撮影日		2023/11/28	



		No	5
工 種	内装工事		
	壁天井仕上げ		
場 所	2階		
説 明	状況写真		
	天井ボード張り		
撮影日		2023/11/28	



		No	6
工 種	金属工事		
	軽鉄工事		
場 所	3階		
説 明	状況写真		
	天井下地組		
撮影日		2023/11/28	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	7
工 種	金属工事 軽鉄工事		
場 所	3階		
説 明	状況写真 天井下地組		
撮影日		2023/11/28	



		No	8
工 種	金属工事 軽鉄工事		
場 所	3階		
説 明	状況写真 天井下地組		
撮影日		2023/11/28	



		No	9
工 種	外構工事		
場 所	西面		
説 明	RC階段左官補修		
撮影日		2023/11/28	

