

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	第一研究棟屋上		
説明	現場全景写真		
	山留工事 土工事		
撮影日2022/4/26			



		No	2
工種			
場所	第一研究棟屋上		
説明	現場全景写真		
	山留工事 土工事		
撮影日2022/4/26			



		No	3
工種			
場所	第一研究棟屋上		
説明	現場全景写真		
	山留工事 土工事		
撮影日2022/4/26			

